

Lugano, 3.4.2019

Lodevole Municipio  
della città di Lugano  
Palazzo Civico  
6901 Lugano

## Interpellanza

### Quali dispositivi di sicurezza per il cantiere in Via Ceresio?

Onorevole Signor Sindaco,  
Onorevoli Signori Municipali,

in data 2.4.2019 sono iniziati i lavori di demolizione dello stabile ex filanda in Via Ceresio 41. Ecco un'immagine scattata nella mattinata, che è più che esaustiva!



Si evince facilmente che oltre a non aver messo in sicurezza la strada, non aver predisposto alcun servizio di sicurezza cantiere, come pure non aver segnalato sulla strada eventuali lavori in corso, il crollo dello stabile sul selciato stradale ha messo in serio pericolo passanti ed autoveicoli. Solo la solerzia del Presidente di quartiere fLuca Campana, che ha prontamente avvertito la polizia, ha evitato il peggio.

Alla luce di quanto esposto sopra, avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOC, chiedo al Lodevole Municipio:

- ❖ È al corrente il Municipio di questo accadimento? Se no, per quale motivo non è stato allertato?
- ❖ Chi ha autorizzato l'inizio di questi lavori senza i dovuti dispositivi di sicurezza cantiere?
- ❖ Perché sulla strada non vi era alcuna segnaletica indicante i lavori in corso, come anche nessun agente di sicurezza, come da prassi?
- ❖ Per quale motivo la zona non era transennata e non disponeva di reti di protezione?
- ❖ Questo procedere alla demolizione è consono? Se no, come si intende procedere verso la ditta che ha iniziato i lavori?
- ❖ È intervenuta la SUVA? Se sì, con quali esiti? Se no, per quale motivo non è stata avvisata?
- ❖ È possibile che nello stabile fosse presente amianto? Chi ha fatto le verifiche del caso? Quale l'esito delle verifiche?
- ❖ Per quale motivo le macerie non sono state fatte cadere all'interno del fabbricato?
- ❖ Sono state adeguatamente bagnate le strutture da demolire e le macerie per evitare il sollevamento di polvere? Se no, per quale motivo?

Cordialmente

**Sara Beretta Piccoli**  
Consigliera Comunale

PPD e Generazione Giovani